

FICHA TÉCNICA

LINTERNA STEELPRO SENSOR-X



Descripción

- Linterna manos libres Sensor-X elimina las pilas de recambio e incorpora un sistema de recarga rápida USB.
- Cuenta con una innovadora tecnología de sensor control para encendido y apagado mediante el movimiento de la mano.
- Cuenta con una potencia lumínica de 110 lumens y carga rápida de 2,5 horas cuando la linterna esta completamente descargada.
- Posee tres modos en luz blanca incorporando opción estroboscópica para emergencias.
- Posee dos modos de luz roja incorporando opción estroboscópico para emergencias.

Especificaciones Técnicas

Material ABS
Potencia lumínica 110 lumens
Peso 74g
Tamaño 60x40x35 mm
Tiempo de trabajo 4 a 20 horas
Tiempo de carga 2,5 horas
Batería Li-polymer (3,7V / 1.200 mAh).
Característica: Sensor de control USB recargable.

Empaque

Empaque unitario y master box de 100 unidades.

Tecnologías

CABLE USB



POTENCIA LUMINICA 110 Lumens



TIEMPO DE AUTONOMIA 20 horas



PESO 74 grs.



DISEÑO INTEGRADO DE:
LUZ ROJA + LUZ BLANCA + SENSOR



SENSOR DE MOVIMIENTO

Código

COD: 253331100504

Advertencia

Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo. Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste de componentes por lo que es necesaria la constante verificación del estado del equipo. Los niños menores de 6 años no deben usar este producto sin la supervisión de un adulto.

Garantía

- Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar este equipo, asegúrese de que es apropiado para las labores requeridas.
- Garantizamos el producto por 12 meses desde la fecha en que se vende.
- Nota: El fabricante se reserva los derechos de cambiar el contenido del manual de operación sin un previo aviso.



FICHA TÉCNICA

LINTERNA STEELPRO SENSOR-X



LINTERNA **SENSOR X**



Instrucciones de Carga

Paso 1	Inserte el extremo micro USB del cable en el puerto de carga en la parte inferior de la linterna.
Paso 2	Inserta el USB normal en una fuente de poder comenzar la carga. Un LED rojo indica la carga.
Paso 3	La carga finaliza cuando la luz indicadora del LED se ilumina en verde. Desconecta el cable.

Recomendaciones de Carga

INSTRUCCIONES DE CARGA CONTINUADAS

- Lámpara de cabeza USB totalmente recargable, por lo que no es necesario comprar ninguna batería.
- Con solo 2,5 horas de carga, el faro puede proporcionar hasta 20 horas de luz constante.
- Las baterías vienen cargadas al 80-90%, por lo que se pueden usar de inmediato, sin embargo, se recomienda que cargue completamente la batería cuando la reciba.
- Intenta cargar la batería antes de que esté completamente descargada.
- Una vez que esté completamente cargada, asegúrese de desconectar el cable de carga USB.
- Mantenga la batería alejada de temperaturas extremas, especialmente del calor.
- No intente apagar el compartimento de la batería.

Secuencia de modo de luz

Botón blanco /rojo

Ciclo entre LED blancos y rojos al mantener presionado **el botón durante 3 segundos**

White Light modes

1 ^{er} click	Blanco Max	4 Hours
2 ^{do} Click	Blanco ahorro	10 hours
3 ^{er} Click	Blanco Estrobos.	20 hours
4 ^{to} Click	Apagado (Desactiva luz Blanca)	

Modos de luz roja

1 ^{er} Click	Rojo Encendido	> 40 horas
2 ^{do} Click	Rojo Estroboscópico	> 80 horas

Botón de encendido / apagado del sensor

1^{er} Click Blanco Máximo
Permite que el LED blanco se encienda / apague moviendo la mano delante del faro

2^{do} Click. Sensor desactivado Desactiva el sensor de movimiento.

LED AZUL

Cuando está activado